

CS05 - Cisco 4000 Series (4331) - 2 Count








Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, U.S.A.

Model: ISR4331

US:5B1IS01B1016
IC:2461B-1050



SS/1322.01
APPROVED



NOM



NYCE/CT/1435/14/FS
IFTTEL: TEDCIS15-0358-A1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER CLASE 1
クラス1 レーザ製品



Cisco ISR4331

T D140160003

Cisco Systems, Inc.



E134

MSIP-CMM-TNY-ISR4331

Complies with
IDA Standards
DA00518



<http://cisco-returns.com>

ANATEL
0489-15-1086



(01)07898362234439

Product contains cryptographic features and is subject to US and local laws governing import, export, transfer and use. Le produit comporte des caractéristiques cryptographiques. Il est assujéti aux lois américaines, canadiennes et locales régissant l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation.



TELEPERMIT

This Cisco Integrated Services Router Model ISR4331 may be connected to the Telecom Network

PTC 217 / 14 / 004

Apparaten skall anslutas till jordat uttag
Apparatet må tillkoplas jordet stikkontakt
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

声明: 此设备为A类产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰, 在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A



D33272

這是甲類資訊產品, 在居住環境中使用時, 可能會造成射頻干擾, 在這情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning!

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


47-26720-01 Rev G0

PID VID:



ISR4331/K9 V02

CLEI:




IPM8P00ARB

CHASSIS SN:




SN: FLM2044W2LW

TAN:



200-43300-01 L0

Made in Mexico



MX

28OCT2016

Revision #2

Created 5 January 2025 03:56:20 by Andy

Updated 5 January 2025 03:57:23 by Andy